

佛山市顺德区出租车协会

顺德区出租车新车顶灯管理通告

顺德区出租车车顶灯改造工作已接近尾声，由顺德出租车协会提供的出租车新顶灯整体设计是经专业人士多方面论证后确定，它实现了多功能和智能化的转变，各级部门对此给予高度肯定。为了使出租车顶灯发挥出主要功能，在此要求三家出租车公司（新协力、广交、鸿运）的驾驶员要认真爱惜新顶灯。驾驶员享有车顶灯使用权和管理权，同时协会要求各驾驶员要做好车顶灯保养保洁的工作，协会将定期付给驾驶员适当报酬。对于出租车的新顶灯，希望各驾驶员注意以下几点：不得随意改变顶灯的外观设计，不得故意损坏顶灯功能，不得串改车顶灯线路，发现车顶灯故障必须及时报车属公司管理人员或协会工作人员。

协会车顶灯管理维修人员将经常进行车顶灯检查，经鉴定车顶灯的故障为非人为因素造成的，例如：交通事故造成车顶灯的损坏、正常使用下保险丝的烧断、线路老化的更换、线被夹断、灯珠暗淡熄灭等情况，协会将进行免费维修。但因主观人为因素损坏车顶灯，甚至是因驾驶员疏忽大意等个人因素所造成的故障，对产生的顶灯维修费用将由驾驶员酌情赔偿，例如：车顶灯被盗、使用硬物敲击车顶灯所属的部件（特别是灯

壳和影屏)、被非法剪线、串改车顶灯线路造成烧屏等等。

特别声明,近期发现少部分的驾驶员擅自篡改车顶灯的颜色,刻意用化学物质——天那水溶剂涂白灯壳,这个做法是要不允许的,如被发现,无论任何借口,驾驶员将一律要承担该车顶灯的复原费用。同时还发现少部分的驾驶员,明知道车顶灯有故障,存在着爱理不理的态度,没有及时到协会服务维修点进行维修,这种行为都是不可取的。请各驾驶员严格遵守出租车新顶灯管理的相关要求。

以上通告希望各驾驶员知照。

车顶灯维修服务热线 0757-29808228。

地址: 顺德区大良云良路 71 号(投资大厦后排停车场)



附: 顺德区出租车协会地址图

